

Исправление проблемы совместимости некоторых модемов с программой опроса тепловычислителей от Теплоком ВКТ-7 Easy2.

Проблема:

Программа ВКТ-7 Easy2 после окончания опроса удаленного тепловычислителя передает модему команду «+++» для перехода в командный режим и тут же, не дожидаясь ответа от модема, ath0 для обрыва соединения. Отсутствие задержки между этими AT-командами в некоторых GSM-модулях (например, модем iRZ MC52iT с модулем iRZ MG21) приводит к игнорированию последней команды и модем не обрывает установленное соединение.

Решение:

После установки ВКТ-7 Easy2 замените файл "Vkt7ModuleEx.dll" в системной папке Windows:

- C:\Windows\SysWOW64\Teplocom\ – путь для ОС Windows 7;
- C:\WINDOWS\system32\Teplocom\ – путь для ОС Windows XP.

Исправленный файл "Vkt7ModuleEx.dll" доступен по ссылке:

http://www.radiofid.ru/upload/docs/software_fixes/fix_Vkt7ModuleEx.zip